Bauanleitung

WALKING-BASS WB 100

A. Einleitung

Bisher war die **Klangerzeugung** des Basslaufes im CX 1/2 mit drei verschiedenen Registern möglich. Eine weitere **Klangerzeugung** im Bassbereich war das Spiel mit dem Pedal. In diesem Bereich ist die Registriermöglichkeit erheblich umfangreicher.

Um nun die umfangreichen Klangfarben des Pedalsustains durch das CX1/2 zu steuern, dient als "Verbindung" der WERSI-WALKING-BASS 100.

Er erschließt beim Spiel mit dem Begleitautomaten eine neue Klangdimension.

B. Lieferumfang

Zum Lieferumfang des WERSI-WALKING-BASS WB 100 gehört: Bausatz WB 100 (Artikel-Nr. 204144) Bauanleitung BA 852 (Art.-Nr. 84852)

C. Aufbau der WB-100 - Platine

Fortsetzung:

der Reihenfolge, wie diese in der Stück-und Arbeitsliste aufgeführt ist. Verwechseln Sie bitte die beiden IC's 74 HC 14 und 74 LS 14 nicht!

Bestücken Sie die WB-100 Platine in 1 Eine Besonderheit stellen die beiden Stiftleisten und der 40-pol. IC-Sockel in Präzisionsausführung dar. Sie sollten vor dem Einlöten der beiden Stiftleisten diese erst in den IC-Sockel stecken und dann erst verlöten. Es geht so einfacher. Hinweis: Von der Lötseite einstecken und von der Bestückungsseite verlöten.

Weiter mit Stück-und Arbeitsliste 1

C. Aufbau der WB-100 - Platine




Abb. 1: Fertig bestückte Platine WB-100




Abb. 2: Positionsdruck WB-100

Stück- und Arbeitsliste 1: Fortsetzung

Pos,- Nr.	Artikel-Nr.	Menge	Bauteil	Pack- Nr.	Verwendung, Hinweise	Erl.	- 1
21		1	Integr. Schaltkreis WIC 74 HC 14	3	U 1. Polung!	()
22		7	Integr. Schaltkreis WIC 74 LS 14	3	U 2. Polung!	()
23		7	Integr. Schaltkreis WIC 74 LS 32	3	U 3. Polung!	()
24			Integr. Schaltkreis WIC 74 LS 221	3	U 4. Polung!	()
25		1	Integr. Schaltkreis WIC 74 LS 174	3	U 5. Polung!	()
26	MACCO-MATANCE CONTRACTOR CONTRACT	3	Integr. Schaltkreis WIC 1458	3	U 6, 7, 9. Polung!	()
27	And a second sec	1	Integr. Schaltkreis WIC 4514	3	U 12. Polung!	(}
28		3	Integr. Schaltkreis WIC 4066	3	U 13-15. Polung!	()
					Hinweis: Der Widerstand R 16 wird		•
		and the same of th			nicht bestückt!	()

Stück- und Arbeitsliste 1: Bestückung der Platine WB-100

Pos Nr.	Artikel-Nr.	Menge	Bauteil	Pack- Nr.	Verwendung, Hinweise	Erl. (√)
1		1	Platine WB-100	1	vgl. Abb. l	(
2	642601	1	Lötzinn 1,5 m, 0,8 Ø	1	für alle Lötarbeiten der BA	(
3	62028	1	Z-Diode 2,7 Volt	1	ZD 1. Polung!	(
4	62010	13	Dioden 1 N 4148	1	D 1-12,15. Polung!	(
					D 16 eine Drahtbrücke ein-	
					löten	(
5	633357	5	Widerst.2M2 (rt,rt,gn)	7	R 1-4, 9	(
6		5	Widerst.10M (br,sw,bl)	1	R 5-8, 10	(
7		2	Widerst.4R7 (ge,vi,gd)	1	R 13, 14	(
8		.1	Widerst.82K (gr,rt,or)	1	R 12	(
9		1	Widerst.383 Ohm 1 %	2	R 15	(
			(or,gr,or,sw)			
10		2	Dioden 1 N 4001	2	D 13, 14. Polung!	(
11	632201	1	Kondens. 1 nF,(1000pF)	2	c 1	(
			5 % Tol.			
12	632206	1	Kondens.6,8nF,(6800pF)	2	C 2	(
			5 % Tol.		×	
13	630208	3	IC-Steckfassung 8-pol.	2	U 6, 7, 9	(
14	630214	6	IC-Steckfassung 14-pol.	1	U 1-3, 13-15	(
15	630216	2	IC-Steckfassung 16-pol.		U 4, 5	(
16	630224	1	IC-Steckfassung 24-pol.		U 12	(
17		2	einr. Stiftleisten	2	von der Lötseite einsetzen	
0.76.76					und auf der Bestückungs-	
					seite verlöten	
					P 4, 5	(
17	630240	1	IC-Steckfassung 40-pol.	2	zum Aufstecken auf die eben	
					eingelöteten Stiftleisten	
					siehe Abb. 3	
18	630240	1,	IC-Steckfassung 40-pol	2	U 16	1
			l s stastillaring is per			10
19	632105	2	Elkos 10µF/25V,stehend	2	C 3, 4. Polung!	1
20	632109	1	Elko 100µF/25V,liegend	2	c 5	1
21	552103		Stiftleiste 20pol.gew.	2	P 1-3. Im Stück einbauen	1
- 1			Juli cie i sce zopor . gew.	1	1-3. III Stuck ethibudell	Ľ

Stückliste 2


Pos.• Nr.	Artikel-Nr.	Menge	Bauteil	Pack-	Verwendung, Hinweise	Erl. (√)
1	regionalistici inter-colduse Johnson oppositione	1	Schalter (klein)	4	Ein- Ausschalter gem. Abb. 4	()
2	651239	2	Buchsengehäuse klein	4	Zum Anschluß der Kabel	()
3	651215	18	Anschlagkontakte, klein	4	zu Pos. 2	()
4		1	1 mtr. Kabel 14-pol.	4	Verbindung zwischen WB-100	
					und Pedalsustain	()
5		7	1,5 mtr. Kabel 2-pol.	4	Anschlußkabel für den	
					Ein- Ausschalter (Pos.1)	()
6]:1	1 mtr. Litze	4	Für die drei Verbindungen	
					von WM 54 zu WB 100	()
7	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART			-		
8		2	Schrauben M 2,5x6	4	Zur Befestigung der WB-100	
		STATE OF THE PARTY			Platine auf der WM 54	()
9		2	Abstandsgewinde 10 mm	4	Als Abstand zwischen WM 54 und WB-100	,
					siehe Abb. 3	()


D. Einbau der WB - 100 - Platine

Vor dem Einbau der Platine WB-100 muß 1 gewährleistet sein, daß Ihr CX 1/2 und der Pedalsustain in allen Punkten richtig funktionieren. Nun nehmen Sie aus dem Kartenträger des CX 1/2 die Platine WM 54 heraus. Auf dieser befindet sich der IC 10 (M 109). Entnehmen Sie diesen dem IC-Sockel mit größter Sorgfalt - bitte keine Beine verbiegen der IC wird wieder benötigt. Auf diesen freien Sockel stecken Sie nun die WB-100 Platine wieder auf. Mit dem bei-Befestigungsmaterial gefügten Tüte 4 stellen Sie gem. Abb. 3 eine feste mechanische Einheit her. Außerdem sind noch die drei Kabelverbindungen Zeichnung gem. herzustellen (Abb. 4).

Weiter stellen Sie bitte die Kabelverbindung zur Platine PS 13 oder PS 30 her (vgl. Abb.4). Kabel. Anschlagkontakte, Buchsengehäuse etc. sind in Tüte 4 zu finden. Inzwischen haben Sie die Kabelverbindung hergestellt und die Stecker richtiq auf der WB-100 Platine aufgesteckt. Die Platine 54 wird nun wieder mit "huckepack" WB-100 wieder in den Kartenträger eingeschoben. Falls es Probleme mit dem Abstand geben sollte, können Sie jederzeit die beiden Führungsleisten, die für die WB-100 vorgesehen sind, herausnehmen.

E. Technische Hinweise








ABB. 3

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach Rücksprache mit uns.

WERSI-electronic GmbH & Co.KG, Industriestraße, 5401 Halsenbach,

Tel.: 06747/123-0, Telex 04 2323